

2023 年 4 月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数控加工编程与操作

(课程代码 04118)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 采用数控机床加工的零件应该是

A. 单一零件	B. 中小批量	C. 大批量	D. 大量
---------	---------	--------	-------
2. 标准坐标系规定的原则是

A. 工件相对于刀具运动	B. 刀具相对于工件运动
C. 工件与刀具均为运动	D. 刀具与工件均不运动
3. 下列孔加工刀具中,起钻孔定位和引正作用的是

A. 麻花钻	B. 铰钻	C. 扩孔钻	D. 中心钻
--------	-------	--------	--------
4. 测量与反馈装置的作用是为了

A. 提高机床的安全性	B. 提高机床的使用寿命
C. 提高机床的定位精度、加工精度	D. 提高机床的灵活性
5. 刀尖半径左补偿方向的规定是

A. 沿刀具运动方向看,工件位于刀具左侧
B. 沿工件运动方向看,工件位于刀具左侧
C. 沿工件运动方向看,刀具位于工件左侧
D. 沿刀具运动方向看,刀具位于工件左侧
6. 用于指令动作方式的准备功能的指令代码是

A. F 代码	B. G 代码	C. T 代码	D. M 代码
---------	---------	---------	---------
7. 刀具半径补偿被撤销的指令是

A. G40	B. G41	C. G42	D. G43
--------	--------	--------	--------
8. 在 CRT/MDI 面板的功能键中,显示机床现在位置的键是

A. POS	B. PRGRM	C. OFSET	D. EDIT
--------	----------	----------	---------

9. 在测量过程中,不会有累计误差,电源切断后信息不会丢失的检测元件是

A. 增量式编码器	B. 绝对式编码器	C. 圆光栅	D. 长光栅
-----------	-----------	--------	--------

10. 程序段号前加“/”符号表示

A. 不执行	B. 停止	C. 跳跃	D. 单程序
--------	-------	-------	--------
- 二、判断选择题:** 本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分,判断下列每小题的正误,正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑,错误的将“[B]”涂黑。

11. 编制数控程序时,一般以机床坐标系作为编程依据。
12. 加工中心配备的固定循环功能用于孔加工。
13. 为了防止工件变形,夹紧部位要与支承对应,不能在工件悬空处夹紧。
14. 数控车床用恒线速度控制加工端面、锥度时,必须限制主轴的最高转速。
15. 一个主程序中只能有一个子程序。


第二部分 非选择题

三、填空题: 本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

16. 步进电动机伺服系统是典型的_____伺服系统,在此系统中执行元件是_____。
 17. 数控车床的 Z 坐标,通常规定由卡盘指向尾座的方向为_____。
 18. 与经济型数控系统相区别,将功能比较齐全的数控系统称为_____数控系统,或称为_____数控系统。
 19. 加工中,若车刀的主偏角为 75°,副偏角为 6°,其刀尖角为_____。
 20. 配备 FANUC 系统的数控车床,G98 对应的进给率单位是_____,G99 对应的进给率单位是_____。
 21. 数字控制英文简称_____,计算机数控系统英文简称_____。
 22. 伺服系统直接影响数控机床的_____、表面粗糙度和_____。
 23. 数控机床面板上 EDIT 是指_____。
 24. 螺纹指令中的 F1.5 是指_____。
 25. 在数控机床上加工零件,应尽量选用组合夹具和_____装夹工件。尽量避免采用_____。
- 四、简答题:** 本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。
26. 简述右手笛卡儿坐标系法则。
 27. 简述数控机床的运行方式。
 28. 简述 G00 与 G01 指令的主要区别。
 29. 简述对夹具的夹紧装置的基本要求。


五、编程题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

30. 在数控车床上加工题 30 图零件，零件毛坯为锻件，采用双顶装夹(不会影响零件左端外圆的加工，右端面不加工)。所有外形一次切削成形，工件坐标系建立在零件右端面中心，请编写加工程序。



题 30 图

31. 在立式加工中心上加工题 31 图零件的四个安装孔，刀库中的刀具编号为：T01——中心钻，T02——8.5mm 麻花钻；加工过程：先用中心钻引孔，然后用麻花钻钻孔。请编写加工程序(需使用子程序和固定循环功能)。



题 31 图