

现代设计方法

(课程代码 02200)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 在产品设计中,根据系统的_____,确定系统的外形、各部分的配置及其总体结构的过程称为构形设计。
A. 设计说明书 B. 任务书 C. 功能要求 D. 价值工程
2. 以下属于技术设计阶段任务的是
A. 可行性报告 B. 总装图 C. 装配工艺图 D. 设计任务书
3. 字节长度是指 CPU 在一个指令周期内提取并处理的____数据的位数。
A. 二进制 B. 八进制 C. 十进制 D. 十六进制
4. 以下二维基本变换矩阵中,能使图形对 x 轴对称变换的变换矩阵是

| | | | |
|---|---|--|--|
| A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | B. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | C. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ |
|---|---|--|--|
5. 具有____的函数,只存在一个极值点。
A. 约束条件 B. 梯度 C. 无约束条件 D. 凸性

6. 以下属于约束优化方法的是
A. 0.618 法 B. 罚函数法 C. 坐标轮换法 D. 梯度法
7. 弹性体所受的各种力中,属于内力的是
A. 体力 B. 面力 C. 集中力 D. 应力
8. 与作用在单元边界上的集中力相应的等效节点载荷列阵,是按____将力分配到边界线两端节点上而形成的。
A. 均分原则 B. 插值原则 C. 杠杆原理 D. 最小二乘法
9. 可靠度数据的主要来源是
A. 试验 B. 经验 C. 数值分析 D. 理论推导
10. 统计资料表明,材料的静强度、批量生产的零件尺寸等随机变量,都较好地服从____分布。
A. 线性 B. 指数 C. 正态 D. 威布尔

二、多项选择题:本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

11. 产品设计工作通常有哪些类型
A. 通用化设计 B. 开发性设计 C. 适应性设计 D. 变参数设计
12. CAD 技术的发展趋势有
A. 集成化 B. 网络化 C. 智能化 D. 标准化
13. 以下优化方法中,属于一维优化方法的是
A. 0.618 法 B. 坐标轮换法 C. 插值法 D. Powell 法
14. 以下属于弹性力学中的物理量的有
A. 载荷 B. 应力 C. 应变 D. 位移

第二部分 非选择题

三、填空题:本大题共 20 空,每空 1 分,共 20 分。

15. 设计的发展经历了直觉设计、_____设计、传统设计和_____设计的发展历程。
16. 功能结构图的基本形式有:串联结构、_____结构和_____结构。

17. 在 CAD 系统中,从开发的角度看,根据执行任务和处理对象的不同,可将 CAD 软件分为系统软件、_____软件和_____软件三个不同层次。

18. 线性表的存储结构有两种不同的结构形式,即_____存储结构和_____存储结构。

19. 在优化设计问题中,根据约束的性质不同,约束分为_____约束和_____约束。

20. Powell 法是在下降迭代计算中只需计算和比较_____的大小,不需计算_____的方法。

21. 有限元法的基本思想可以归纳为两个方面:一是_____,二是分片_____。

22. 在有限单元位移法中,单元分析的基本任务是建立单元_____和_____的关系。

23. 系统的可靠度取决于两个因素:一是组成系统的零部件的_____,二是零部件的_____。

24. 可靠性定义为产品在规定的_____下和规定的_____内完成规定功能的能力。

四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 7 分,共 28 分。

25. 简述数据结构的内容。

26. 简述函数的梯度具有的性质。

27. 简述组集整体刚度矩阵的直接刚度法。

28. 简述产品典型失效率曲线的三个阶段及特点。

五、计算题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

29. 判断函数 $F(x) = x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 - 10x_1 - 4x_2 + 60$ 的凸性。

30. 某系统由四个子系统串联而成,要求在连续工作 24h 内具有可靠度 $R_s = 0.96$,各子系统的加权因子为 $E_1 = E_3 = 1, E_2 = 0.9, E_4 = 0.85$,各子系统的工作时间为 $t_1 = t_3 = 24h, t_2 = 10h, t_4 = 12h$ 。各子系统的基本元件数为 $n_1 = 10, n_2 = 20, n_3 = 90, n_4 = 50$ 。试用加权分配法确定各子系统的可靠度和失效率。

$$(注: \lambda_i = \frac{n_i[-\ln R_i(t)]}{N E_i t_i}, \ln 0.96 = -0.0408)$$