

23. PWM 放大器中, 同一桥臂上的两个晶体管多工作在反相状态, 为什么还有可能造成桥臂直通? 实际应用中, 如何避免桥臂直通?


24. 简述什么是步进电动机的低频共振现象?

25. 机器人按照控制水平可以分为哪三种不同的类型?

26. 简述 OMRON C 系列 PLC 的比较器指令是怎样进行两个数的比较操作的。

四、简单应用题: 本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。

27. 采用题 27 图的电位器测量位移。图中电位器为一线性电位器, 电位器总电阻为 R , 电刷位移 x , 相应的电阻为 R_x , 负载电阻为 R_L , 电位器工作电压为 U_i 。它的输入量是带电刷位移, 输出量是负载端电压。设 $R=10\text{k}\Omega$, $R_x=2\text{k}\Omega$, 若要求测量误差小于 2.5%, 试求 $R_L=50\text{k}\Omega$ 时是否满足测量误差要求?



题 27 图

28. 某交流电动机同步转速为 1200r/min, 电动机极对数为 2, 实际转速为 1150r/min。求:

(1) 此时电机的电源频率和转差率;

(2) 若要将电动机的同步转速提升至 1500r/min, 则电源频率应为多少?

29. 已知步进电动机相电流接通顺序为 A-AB-B-BC-C-CA-A, 其转子齿数为 60。试求:

(1) 步距角 θ_s ;

(2) 裕量角 θ_r ;

(3) 当电动机的转速为 10 r/min 时的输入频率 f 。

30. 在 xy 平面内由点(0cm, 0cm)以恒速 $v=4\text{cm/s}$ 产生直线运动。经过 100 个采样周期到达位置点(4cm, 3cm), 试确定该运动的采样周期, 并推导出两点间的直线插补递推计算公式。

31. 画出下列布尔代数方程所对应的梯形图。

$$(1) Y_0 = (X_0 + \bar{X}_2) \cdot (\bar{X}_1 + X_3) \cdot X_4 \cdot \bar{X}_5$$


$$(2) Y_1 = X_0 \cdot \bar{X}_1 \cdot (X_2 \cdot \bar{X}_3 + \bar{X}_4 \cdot X_5)$$

五、综合应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

32. 某单位反馈系统如题 32 图所示, 已知: $G(s) = \frac{2}{s(Ts+1)} = \frac{2}{s(0.05s+1)}$,

$$G_c(s) = \frac{K_p(\tau s + 1)}{\tau s}, \text{ 要求最大相位裕量 } \varphi_M = 62^\circ$$

求: (1) τ 的值; (2) 剪切频率 ω_c ; (3) K_p 的值; (4) 单位加速度输入下的稳态误差 e_{ssa} 。



题 32 图

33. 设计一个三相异步电动机正反转的 PLC 控制系统。能够实现如下功能: 用两个按钮开关分别控制电动机的启动和停止, 按下启动按钮后, 电动机开始正转; 正转 5s 后, 自动进行反转; 反转 10s 后电动机自动停止; 如果按下停止按钮, 无论电动机在何种状态下, 电动机都要立即停止。要求:

(1) 列出 PLC 的资源分配表;

(2) 画出梯形图程序。