





D. 同一条螺旋线在大径线上对应两点间的轴向距离


5. 正确的 A-A 剖面图是 ( )




6. 圆的直径为 10, 采用比例 2:1 画出时该圆正确的尺寸标注是 ( )




7. 表示正平线的正确投影是 ( )




8. 在下列四组视图中, 正确的一组视图是 ( )



9. 圆球表面上 A 点的正确空间位置是 ( )
- A. 左、前、下方    B. 右、前、下方  
 C. 左、后、下方    D. 右、后、上方



10. 零件上沉孔的长度方向定位尺寸正确的注法是 ( )




二、点线面作图题 (6 分)

11. 完成四边形 ABCD 的水平投影。




13. 已知立体的俯视图和左视图，补画主视图中相贯线投影。



五、组合体作图题（10分）


14. 已知立体的主视图和俯视图，求左视图（虚线不能省略）。







六、轴测图作图题（6分）

15. 根据给定的主、俯视图，画全立体的正等轴测图。






七、组合体尺寸标注题（10 分）

16. 标注组合体的尺寸，尺寸数值按 1:1 在图中量取后取整数。




八、表达方法作图题（10 分）

17. 根据给出物体的主视图和俯视图，在中间空白线框内将主视图画成半剖视图。



九、标准件和常用件作图题（8分）

18. 补全螺栓连接装配图主视图中所缺的线。



十、读零件图题（本大题共 2 小题，其中第 19 小题 6 分，第 20 小题 8 分，共 14 分）

看懂零件图（见第 10 页）：

19. 在指定位置画出 C-C 剖面图。

20. 回答下列问题：

- (1) 该零件在四类典型零件中属于那一类零件：\_\_\_\_\_
- (2) 该零件高度方向上的重要尺寸是：\_\_\_\_\_
- (3) 尺寸精度要求最高的尺寸是：\_\_\_\_\_
- (4) 该零件底面的 Ra 数值是：\_\_\_\_\_

