

2025 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试

工业分析

(课程代码 02483)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 决定工业分析项目的是工业产品的

A. 物理性能	B. 化学成分
C. 结构特性	D. 质量特性
2. 依据采样的原则，对于非均匀物料的试样采集应

A. 底部采样	B. 随机采样
C. 顶部采样	D. 中部采样
3. 下列不属于液体样品采集工具的是

A. 采样勺	B. 采样管
C. 采样钻	D. 采样瓶
4. 艾氏卡法是分析煤的

A. 硫酸盐的含量	B. 无机硫的含量
C. 有机硫的含量	D. 全硫的含量
5. 从弹筒发热量中扣除硝酸形成热和硫酸校正热后得到

A. 高位发热量	B. 低位发热量
C. 弹筒发热量	D. 不完全热量
6. 通过灼烧排出结晶水的温度界限通常为

A. 低于 150℃	B. 低于 200℃
C. 低于 250℃	D. 低于 300℃

7. 当有 Al^{3+} 共存时，采用 EDTA 滴定法测定三氧化二铁含量，溶液的最佳 pH 范围为

A. >2.5	B. <1
C. 1.8~2.0	D. 1~2.5
8. 属于钢铁分析中合金元素测定范畴的是

A. 硅	B. 硫
C. 磷	D. 铬
9. 下列归属于铸造铝合金分类的是

A. 硬铝合金	B. 防锈铝合金
C. 铝镁合金	D. 线铝合金
10. 铝及合金试样分解后的不溶残渣，对其溶解通常采用

A. 硝酸	B. 硫酸
C. 王水	D. 氢氟酸
11. 分光光度法测定醛中，醛与亚硫酸品红作用形成的醌形结构物质，其颜色为

A. 淡黄色	B. 紫红色
C. 无色	D. 青蓝色
12. 皂化法测定酶，通常建议的滴定终点为：用标准溶液滴定至微红色且保持时间大于

A. 10s	B. 15s
C. 20s	D. 25s
13. 锅炉用水的 pH 值必须在

A. 5.5~7.0	B. 6.0~9.0
C. 6.5~8.5	D. 7.0~8.5
14. 用于校正电导池常数的标准溶液为

A. 氢氧化钠	B. 盐酸
C. 硫酸	D. 氯化钾
15. 下列不属于引起浊度的物质是

A. 泥沙	B. 可溶性盐
C. 黏土	D. 浮游生物
16. 一般而言水样 pH 值越大，其碱度

A. 越高	B. 越低
C. 不相干	D. 难判断
17. 采用 Mohr 法测定水质氯化物含量，常用的指示剂为

A. 酚酞	B. 甲基红
C. 铬黑 T	D. 铬酸钾
18. 重量法测定工业用水硫酸盐含量，需要加入的沉淀剂为

A. 氯化钡	B. 氯化银
C. 氯化镁	D. 氯化铜

19. 测定配水系统管路水样的溶解氧，用溢流冲洗方式充入取样瓶水的体积大约为瓶体积的
 A. 5 倍 B. 10 倍
 C. 15 倍 D. 20 倍
20. 采用电化学探头法测定工业用水溶解氧，其应用不受水样干扰的因素是
 A. 碳酸盐 B. 氯含量
 C. 氨含量 D. 铁含量
- 二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。**
21. 工业分析具有的特点有
 A. 分析对象的物料量大 B. 分析过程复杂、耗时长
 C. 分析对象的组成复杂 D. 分析试样的处理复杂
 E. 分析的任务广
22. 煤的工业分析包括
 A. 硫分测定 B. 水分测定
 C. 灰分测定 D. 挥发分测定
 E. 固定碳测定
23. 下列属于试样的分解方法有
 A. 湿法分解法 B. 干法分解法
 C. 机械分解法 D. 增压溶解法
 E. 离子分解法
24. 煤中全硫的测定方法有
 A. 艾氏卡法 B. 高温燃烧—酸碱滴定法
 C. 库仑滴定法 D. 甲苯蒸馏法
 E. 微波溶解法
25. 下列属于工业用水的常见分析项目有
 A. pH 值 B. 黏度
 C. 电导率 D. 浊度
 E. 密度
27. 按照完成分析的时间和所起作用不同，工业分析方法可分为_____和标准分析。
 28. 采样的目的是采取具有_____的分析试样。
 29. 试样制备的流程一般经过破碎、过筛、混匀和_____四个程序。
 30. 煤的工业分析是了解_____的主要指标。
 31. 煤的挥发分主要是由水分、_____和碳氢化合物组成。
 32. 硅酸盐经典分析系统是建立在沉淀分离和_____的基础上的。
 33. 化合水包括_____和结构水两部分。
 34. 将玻璃电极与_____做成一体就成为了 pH 复合电极。
 35. 浊度是水体中颗粒物对光的_____的量度。
- 四、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。**
36. 离线分析
 37. 试样
 38. 干法分解法
 39. 煤灰分
- 五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。**
40. 简述工业分析的作用。
 41. 简述采样方案的基本内容。
 42. 简述火焰原子吸收光谱法测定钢铁中锰含量的原理。
 43. 简述酸度、碱度和 pH 值三者的关系。
- 六、计算分析题：本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分。**
44. 采集矿石样品时，其矿石最大颗粒直径约为 20 mm， k 值为 0.06， α 值为 2，计算应采取实验室样品的最低可靠质量。如将矿石粉碎后，其最大颗粒直径为 2 mm，则应采取实验室样品的最低可靠质量又是多少？
 45. 某组分中含有一定量的氢气，经加入过量的氧气燃烧后生成液态水，气体体积由 100.0 mL 减少至 79.0 mL，求氢气的原体积、参与燃烧反应的氧气体积各为多少？

第二部分 非选择题

三、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

26. 工业分析项目的测定主要注重于_____和部分物理性能的测试。